

広陵町内通学路の要対策箇所一覧

R5.5.31現在

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状		通学路の状況・危険の内容	主な対策内容	事業主体	対応
1	東小学校-R401	直線道路（町道）	・南郷地内	道路が狭く歩行者のすぐ横を自動車が通行する	外側線（緑）の施工	道路管理者	対策済
2	東小学校-R402	直線道路（町道）	・南郷地内	道路の路側帯が狭く、道路と併走するように開渠がある	水路の暗渠化	道路管理者	対策済
3	東小学校-R403	交差点（町道）	・百済地内	直線道路の交差点で自動車が制限速度を超過して走行する	通学路の変更	学校・教育委員会	未対策
4	東小学校-R404	交差点（町道）	・広瀬値内	外側線（白・緑）が消えている	外側線（緑）修繕	道路管理者	対策済
5	東小学校-R405	T字交差点（町道）	・広瀬値内	外側線（白・緑）が消えている	外側線（緑）修繕	道路管理者	対策済
6	東小学校-R406	交差点（町道）	・広瀬値内	外側線（白・緑）が消えている	外側線（緑）修繕	道路管理者	対策済
7	東小学校-R407	直線道路（町道）	・百済地内	路面標示（赤色）が消えている。	外側線（赤）修繕	道路管理者	対策済
8	東小学校-R408	交差点（町道）	・百済地内	カーブミラーに添加のプレートが劣化している	プレートの撤去	町	対策済
9	東小学校-R409	T字交差点（町道）	・古寺地内	ガードパイプとガードレールに隙間がある	転落防止対策の実施	道路管理者	未対策
10	東小学校-R410	交差点（町道）	・古寺地内	路面標示（交差点注意）が消えている	路面標示（交差点注意）の修繕	道路管理者	対策済
11	東小学校-R411	T字交差点（町道）	・古寺地内	ガードレールが破損している	ガードレールの修繕	道路管理者	未対策
12	東小学校-R412	交差点（町道）	・古寺地内	ポストコーンが破損している	ポストコーンの修繕およびポラード設置検討	道路管理者	未対策
13	東小学校-R413	交差点（町道）	・古寺地内	ポストコーンが破損している	ポストコーンの修繕およびポラード設置検討	道路管理者	未対策
14	西小学校-R401	直線道路（町道）	・大垣内地内	通り抜け道路で自動車が制限速度を超過して走行する	外側線（緑）の施工	道路管理者	未対策
15	西小学校-R402	交差点（県道・町道）	・平尾地内	信号機のある交差点だが、信号無視をする自動車がいる	路面標示（学童横断注意）の修繕	道路管理者	未対策
16	西小学校-R403	直線道路（町道）	・平尾地内	道路が狭く歩行者のすぐ横を自動車が通行する	見守りの強化	学校・教育委員会	未対策
17	西小学校-R404	交差点（県道・町道）	・大塚地内	信号機のある交差点だが、信号無視をする自動車がいる	路面標示（横断注意）の施工	道路管理者	未対策

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状		通学路の状況・危険の内容	主な対策内容	事業主体	対応
18	西小学校-R405	直線道路（町道）	・大塚地内	道路が狭く歩行者のすぐ横を自動車が通行する	電柱幕の設置	学校・教育委員会・町	対策済
19	西小学校-R406	交差点（県道・町道）	・みささぎ台地内	車両の通行量が多く、直線道路のため制限速度を超過して走行する	交通安全教育	学校・教育委員会	未対策
20	西小学校-R407	交差点（県道・町道）	・赤部地内	信号のある交差点だが、通学路であることの標示がない	電柱幕の設置	町	対策済
21	西小学校-R408	交差点（町道）	・大塚地内	カーブ、上り坂にある交差点で、自動車から歩行者が見えにくい	通学路の変更、横断歩道の移設	学校・教育委員会・警察	未対策
22	西小学校-R409	T字交差点（町道）	・斉音寺地内	街区内のT字路で、見通しが悪い	見守りの強化	学校・教育委員会	未対策
23	西小学校-R410	直線道路（町道）	・大垣内地内	道路と並行に開渠があり、増水時には道路に越水する	水路の暗渠化	道路管理者	未対策
24	西小学校-R411	直線道路（町道）	・疋相地内	道路が狭く歩行者のすぐ横を自動車が通行する	見守りの強化	学校・教育委員会	未対策
25	西小学校-R412	交差点（町道）	・疋相地内	街区内の交差点で、見通しが悪い	路面標示（交差点マーク）の施工	警察	未対策
26	西小学校-R413	交差点（町道）	・疋相地内	街区内の交差点で、見通しが悪い	路面標示（交差点マーク）の施工	警察	未対策
27	西小学校-R414	交差点（県道）	・疋相地内	歩行者たまりが狭く、南進車両が交差点左折時に見通しが悪い	植栽隊の撤去	道路管理者	対策済
28	西小学校-R415	直線道路（町道）	・疋相地内	集合住宅からの自動車の出入りが多い	交通安全教育	学校・教育委員会	対策済
29	西小学校-R416	交差点（町道）	・疋相地内	自動車の通行量が多い	歩道橋の設置	道路管理者	未対策
30	西小学校-R417	交差点（町道）	・笠地内	街区内の交差点で、見通しが悪い	交通安全教育・見守りの強化	学校・教育委員会	対策済
31	西小学校-R418	交差点（町道）	・笠地内	街区内の交差点で、見通しが悪い	交通安全教育	学校・教育委員会	対策済
32	西小学校-R419	交差点（町道）	・笠地内	街区内の交差点で、見通しが悪い	交通安全教育	学校・教育委員会	未対策
33	西小学校-R420	交差点（県道・町道）	・赤部地内	交差点に歩行者用灯機がない	歩行者用灯機の設置	道路管理者・警察	対策済
34	西小学校-R421	直線道路（町管理道路）	・平尾地内	道路と並行に開渠がある	交通安全教育	学校・教育委員会	対策済
35	西小学校-R422	交差点（町道・町管理道路）	・平尾地内	水路構造物の一部が突出している	交通安全教育	学校・教育委員会	対策済
36	西小学校-R423	T字交差点（町道）	・平尾地内	道路構造物が腐食している	支柱の撤去	道路管理者	未対策
37	西小学校-R424	交差点（町道）	・平尾地内	道路舗装が痛んでいる	舗装修繕（横断歩道含む）	町	対策済

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状		通学路の状況・危険の内容	主な対策内容	事業主体	対応
38	北小学校-R401	直線道路（町道・堤防）	・大野地内	時間帯通行規制されているが、看板がわかりにくい	看板の修繕	町	対策済
39	北小学校-R402	直線道路（町道）	・萱野地内	外側線（緑）が消えている	外側線（緑）の修繕	道路管理者	未対策
40	北小学校-R403	交差点（町道・県道）	・大野地内	歩道があるが歩行者用灯機がない	歩行者用灯機の設置	警察	未対策
41	真美ヶ丘第一小学校-R401	交差点（町道）	・馬見南一丁目地内	停止破線・交差点マークが消えている 同交差点にあるカーブミラーの「注意」の文字が消えかけている	路面標示（交差点マーク）修繕及びプレート撤去	道路管理者・町	未対策
42	真美ヶ丘第一小学校-R402	交差点（町道）	・馬見南一丁目地内	停止破線・交差点マークが消えている。 同交差点にあるカーブミラーの「注意」の文字が消えかけている	路面標示（交差点マーク）修繕及びプレート撤去	道路管理者・町	未対策
43	真美ヶ丘第一小学校-R403	交差点（町道）	・馬見南一丁目地内	「止まれ」の足形マークが消えている	足形マークの修繕	学校・教育委員会	対策済
44	真美ヶ丘第一小学校-R404	T字交差点（町道）	・馬見南二丁目地内	交差点マークが消えている	路面標示（交差点マーク）の修繕	道路管理者	未対策
45	真美ヶ丘第一小学校-R405	交差点（町道）	・馬見南二丁目地内	交差点と認識しにくいため、減速せず通行する車両がいる	路面標示（交差点マーク）の施工	道路管理者	未対策
46	真美ヶ丘第一小学校-R406	T字交差点（町道）	・馬見南三丁目地内	交差点マークが消えている	路面標示（交差点マーク）の修繕	道路管理者	未対策
47	真美ヶ丘第一小学校-R407	T字交差点（町道）	・馬見南三丁目地内	交差点マークが消えている	路面標示（交差点マーク）の修繕	道路管理者	未対策
48	真美ヶ丘第一小学校-R408	交差点（町道）	・馬見南三丁目地内	交差点マークが消えている	路面標示（交差点マーク）の修繕	道路管理者	未対策
49	真美ヶ丘第一小学校-R409	直線道路（町道）	・馬見南二丁目地内	横断歩道前を表す路面標示「◇」が消えている	路面標示「◇」の修繕	警察	未対策
50	真美ヶ丘第一小学校-R410	交差点（町道）	・馬見南五丁目地内	停止破線が消えている	路面標示（停止破線）の修繕	道路管理者	対策済
51	真美ヶ丘第一小学校-R411	交差点（町道）	・馬見南五丁目地内	停止破線が消えている	路面標示（停止破線）の修繕	道路管理者	対策済
52	真美ヶ丘第一小学校-R412	曲線道路（町道）	・みささぎ台地内	見通しの悪い道路にも関わらず、スピードを出して通行する車が多い	交通安全教育、スピード抑制対策の検討	学校・教育委員会・町	未対策
53	真美ヶ丘第一小学校-R413	交差点（町道）	・みささぎ台地内	停止破線が消えている	路面標示（停止破線）の修繕	道路管理者	未対策
54	真美ヶ丘第一小学校-R414	交差点（町道）	・みささぎ台地内	停止破線が消えている	路面標示（停止破線）の修繕	道路管理者	未対策
55	真美ヶ丘第一小学校-R415	直線道路（県道）	・みささぎ台地内	カラー（緑）標示が消えている	交通安全教育	学校・教育委員会	対策済
56	真美ヶ丘第一小学校-R416	曲線道路（町道）	・馬見南一丁目地内	通学路であるがカーブで見通しが悪い	電柱幕の交換、交通安全指導	学校・教育委員会・町	対策済
57	真美ヶ丘第一小学校-R417	直線道路（公園出入口部）	・馬見南一丁目地内	既設看板「子供飛びだし注意」の文字が消えている	公園内植栽の剪定	道路管理者	未対策

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状		通学路の状況・危険の内容	主な対策内容	事業主体	対応
58	真美ヶ丘第一小学校-R418	交差点（町道）	・馬見南一丁目地内	既設看板「子供飛びだし注意」の文字が消えている	電柱幕の交換	町	対策済
59	真美ヶ丘第一小学校-R419	直線道路（町道）	・みささぎ台地内	既設電柱幕「学童多し注意」の文字が消えている	電柱幕の交換	町	対策済
60	真美ヶ丘第二小学校-R401	交差点（町道）	・馬見北一丁目地内	直線道路の交差点で自動車が制限速度を超過して走行する	ガードパイプの設置	道路管理者	未対策
61	真美ヶ丘第二小学校-R402	交差点（町道）	・馬見北二丁目地内	子どもが渡りきれないことがある	見守りの強化	学校・教育委員会	対策済
62	真美ヶ丘第二小学校-R403	直線道路（町道）	・馬見北三丁目地内	通り抜け道路で自動車が制限速度を超過して走行する	交通安全教育	学校・教育委員会	対策済
63	真美ヶ丘第二小学校-R404	交差点（町道）	・馬見北四丁目地内	信号機のある交差点だが、信号無視をする自動車がいる	見守り強化・交通安全教育	学校・教育委員会	未対策
64	真美ヶ丘第二小学校-R405	直線道路（店舗出入口部）	・馬見北四丁目地内	午前7時から店舗が営業しており、車の出入りが多い	通学路変更	学校・教育委員会	未対策
65	真美ヶ丘第二小学校-R406	直線道路（保育園出入口部）	・馬見北五丁目地内	保育園の送迎で朝夕の交通量が多いが、出入り口部の見通しが悪い	交通安全教育	学校・教育委員会	対策済
66	真美ヶ丘第二小学校-R407	T字交差点（町道）	・馬見北五丁目地内	前項目に繋がる道で朝夕の交通量が多く、バス停車時は見通しが悪い	交通安全教育	学校・教育委員会	対策済
67	真美ヶ丘第二小学校-R408	交差点（町道）	・馬見北五丁目地内	街区内の交差点で、朝は人も自動車も多いが見通しが悪い	交通安全教育、周辺住民への周知	学校・教育委員会	未対策
68	真美ヶ丘第二小学校-R409	交差点（町道）	・馬見北六丁目地内	通り抜け道路で、歩道がなく歩行者のすぐ横を自動車が通行する	交通安全教育	学校・教育委員会	対策済
69	真美ヶ丘第二小学校-R410	交差点（町道）	・馬見北六丁目地内	直線道路の交差点で自動車等が制限速度を超過して走行する	ガードパイプの設置	道路管理者	未対策
70	真美ヶ丘第二小学校-R411	交差点（町道）	・馬見北八丁目地内	歩道のインターロッキングが痛んでいる	道路の修繕	道路管理者	未対策
71	真美ヶ丘第二小学校-R412	T字交差点（町道）	・馬見北九丁目地内	直線道路から速度を出して進入する自動車があるが、横断歩道がない	横断歩道の設置	警察	対策済
72	真美ヶ丘第二小学校-R413	T字交差点（町道）	・馬見北九丁目地内	交通量、速度超過した車両が多く待機時に危険を感じる	交通安全教育	学校・教育委員会	対策済
73	真美ヶ丘第二小学校-R414	交差点（町道）	・馬見中一丁目地内	街区内の交差点で、見通しが悪い	止まれマークの設置	学校・教育委員会	未対策
74	真美ヶ丘第二小学校-R415	交差点（町道）	・馬見中二丁目地内	通行量が多い交差点だが、待機場所にガードレールがない	ガードパイプの設置	道路管理者	未対策
75	真美ヶ丘第二小学校-R416	T字交差点（町道）	・馬見中二丁目地内	街区内の道路との交差点部だが、横断歩道がない	交通安全教育、周辺住民への周知	学校・教育委員会	未対策
76	真美ヶ丘第二小学校-R417	交差点（町道）	・馬見中三丁目地内	直線道路どうしの交差点で速度超過する車両が多いが、見通しが悪い	交差点の改良（植栽の撤去、横断歩道の移設等）	道路管理者・警察	未対策
77	広陵中学校-R401	直線道路（町道）	・古寺、南郷地内	交通量が多く直線道路で速度超過する車両が多いが、路側帯が狭い	舗装修繕・外側線修繕	道路管理者	未対策

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状		通学路の状況・危険の内容	主な対策内容	事業主体	対応
78	広陵中学校-R402	曲線道路（町道）	・平尾地内	高田川に沿った曲線道路 抜け道となっており速度超過する車両が多く、また街灯がなく暗い	交通安全教育	学校・教育委員会	対策済
79	他-R401	T字交差点（町道）	・大野地内	T字交差点であるが減速しないまま交差点に進入する車両が多く危険	路面標示の施工	道路管理者	未対策
80	他-R402	変速交差点（町道）	・萱野地内	T字交差点であるが減速しないまま交差点に進入する車両が多く危険	路面標示の施工	道路管理者	未対策