

広陵町内通学路の要対策箇所一覧

令和4年3月31日現在

学校別番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	⑧事業主体	対策状況
【広陵東小学校】 旧 1	町道百済赤部線・百済広瀬線	百済地内	信号機がなく、交通量が多い。	信号機設置検討	警察	交差点内着色による注意喚起に変更
【広陵東小学校】 旧 2	一般県道田原本広陵線	百済地内	交差点安全施設の劣化	歩道部バリカーの修繕・強化	県	対策済
【広陵東小学校】 旧 3	一般県道田原本広陵線	百済地内	横断歩道・路面標示「止まれ」の劣化	横断歩道・路面標示「止まれ」の塗り直し	警察	対策済
【広陵東小学校】 旧 4	一般県道田原本広陵線	南郷地内	横断歩道はあるが、交通量が多い。	路面標示を検討	県	対策済
【広陵東小学校】 旧 5	町道南22号線	南郷地内	速度を上げる車両が多い。	「学童注意」路面標示	町	対策済
【広陵東小学校】 旧 6	百済広瀬線	百済地内	スピードを出す車が多い。	路側帯を着色し、通学路を明示する。	町	対策済
【広陵東小学校】 旧 7	百済57号線	百済地内	道路幅が狭く、車と接触の危険性がある。	路側帯を着色し、通学路を明示する。	町	対策済
【広陵東小学校】 旧 8	南22号線	南郷地内	交通量が多い。	路側帯を着色し、通学路を明示する。	町	対策済
【広陵東小学校】 旧 9	南郷15号線	南郷地内	道路幅が狭く、車と接触の危険性がある。	路側帯を着色し、通学路を明示する。	町	対策済
【広陵東小学校】 旧 10	町道百済赤部線・百済広瀬線	古寺地内	信号機がなく、交通量が多い。	交差点内を着色し、通学路を明示する。	町	対策済
【広陵東小学校】 旧 11	町道古寺15号線	古寺地内	道路幅が狭く、車と接触の危険性がある。	路側帯を着色し、通学路を明示する。	町	対策済

広陵町内通学路の要対策箇所一覧

令和4年3月31日現在

学校別番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	⑧事業主体	対策状況
広陵東小学校-1	町道 南郷11号線	南郷地内	道路が狭く、車両通行時に危険	警戒標識、路面標示等の設置	道路管理者	
広陵東小学校-2	町道 南22号線	南郷地内	緩やかなカーブで車両通行速度が速く路面標示が薄くなり、運転者が見落とす恐れがある	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	
広陵東小学校-3	町道 南22号線	南郷地内	路側帯が狭く、車両通行時に水路への転落や接触する恐れがある	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	道路管理者	
広陵東小学校-4	県道 田原本・広陵線	南郷地内	通行車両が多いが、歩道がなく車道との区切りがない	通学路の変更	学校・教育委員会	
広陵東小学校-5	町道 南郷30・36・67号線	南郷地内	学童多しの電柱幕がない	電柱幕の設置	学校・教育委員会	対策済
広陵東小学校-6	町道 南郷11号線	南郷地内	学童多しの電柱幕がない	電柱幕の設置	学校・教育委員会	対策済
広陵東小学校-7	町道 南郷24・27号線	南郷地内	学童多しの電柱幕がない	安全教育	学校・教育委員会	対策済
広陵東小学校-8	町道 南郷24号線・百済南郷線	南郷地内	学童多しの電柱幕がない	安全教育	学校・教育委員会	対策済
広陵東小学校-9	県道 田原本・広陵線・町道 南22号線	南郷地内	交差点歩道部待機場所にガードレール等車両進入防止対策がない 学童多しの電柱幕がない 横断歩道標示が劣化している	・安全教育 ・ボランティア等による見守り活動 ・路面標示、外側線の引き直し	警察、学校・教育委員会	対策済
広陵東小学校-10	町道 南22号線・南郷安部線・百済南郷線	南郷地内	学童多しの電柱幕が劣化している、横断歩道標示が劣化している	安全教育、路面標示、外側線の引き直し	警察、学校・教育委員会	
広陵東小学校-11	町道 南郷15号線	南郷地内	・路面標示が劣化している ・直線道路で車両通行速度が速いが運転者への注意喚起対策がない	路面標示、外側線の引き直し、安全教育	道路管理者、学校・教育委員会	

広陵町内通学路の要対策箇所一覧

令和4年3月31日現在

学校別番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	⑧事業主体	対策状況
広陵東小学校-12	町道 南郷15号線	南郷地内	車両通行速度が速いが児童への注意喚起対策がない	止まれマークの設置	学校・教育委員会	
広陵東小学校-13	町道 百済赤部線・百済広瀬線	百済地内	・見通しのよい直線道路で車両通行速度が速く、既設設備が認識しづらい ・路面標示が劣化している	・通学路の変更 ・路面標示、外側線の引き直し	道路管理者、学校・教育委員会	
広陵東小学校-14	町道 百済広瀬線・広瀬1号線	広瀬地内	路面標示が劣化している	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	
広陵東小学校-15	町道 百済広瀬線・広瀬40号線	広瀬地内	路面標示が劣化している	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	
広陵東小学校-16	町道 百済広瀬線・広瀬中線・広瀬22号線	広瀬地内	電柱幕等が劣化している	電柱幕の設置	学校・教育委員会	対策済
広陵東小学校-17	町道 百済広瀬線・広瀬17号線	広瀬地内	電柱幕等が劣化している	安全教育	学校・教育委員会	対策済
広陵東小学校-18	町道 広瀬17号線	広瀬地内	電柱幕等が劣化している	安全教育	学校・教育委員会	対策済
広陵東小学校-19	町道 百済広瀬線・広瀬8号線	広瀬地内	・電柱幕等が劣化している ・道路構造物が破損している	電柱幕の設置、安全教育	学校・教育委員会	対策済
広陵東小学校-20	町道 百済広瀬線・広瀬2号線	広瀬地内	電柱幕等が劣化している	安全教育	学校・教育委員会	対策済
広陵東小学校-21	町道 百済広瀬線	広瀬地内	電柱幕等が劣化している	電柱幕の設置	学校・教育委員会	対策済
広陵東小学校-22	町道 古寺13号線	古寺地内	道路構造物が破損している	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	道路管理者	

広陵町内通学路の要対策箇所一覧

令和4年3月31日現在

学校別番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	⑧事業主体	対策状況
広陵東小学校-23	町道 古寺10号線	古寺地内	周辺の住宅環境の変化により通行車両が増加し、脇道からの通行車両等と接触する恐れあり	電柱幕の設置	学校・教育委員会	
広陵東小学校-24	町道 古寺9・10号線	古寺地内	路面標示が劣化している	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	
広陵東小学校-25	町道 百済赤部線・古寺10号線	古寺地内	道路構造物が破損している	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	道路管理者	
広陵東小学校-26	町道 百済赤部線・南22号線	古寺地内	道路構造物が破損している	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	道路管理者	
広陵東小学校-27	町道 南22号線・古寺4号線	古寺地内	道路を横断する際、通行車両が多く通行速度が速い	電柱幕の設置、路面標示、外側線の引き直し	学校・教育委員会	対策済
広陵東小学校-28	県道 田原本広陵線・町道 百済広瀬線・百済10号線	百済地内	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点と認識しにくい状況 ・交差点を通行する際、通行車両が多い 	路側帯のカラー舗装化、安全教育	道路管理者、学校・教育委員会	対策済
広陵東小学校-29	町道 百済中央線・百済33・48号線	百済地内	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱幕等が劣化している ・路面標示の劣化及び車両通行速度が速いことから道路を通行する際危険 ・路面標示が劣化している 	電柱幕の設置 交差点等のカラー舗装化 路面標示、外側線の引き直し	道路管理者、学校・教育委員会	
広陵東小学校-30	町道 百済41号線	百済地内	抜け道となっている直進道路のため車両通過速度が速く横断時危険	ボランティア等による見守り活動	学校・教育委員会	
広陵東小学校-31	県道 大和郡山広陵線	百済地内	堤防を上げるための側道が通学路となっている。堤防上に道路があるため、児童の頭上や横を車両が通行する形になることから、事故があった際や落下物があった際危険	ボランティア等による見守り活動	学校・教育委員会	
【広陵西小学校】 旧 1	町道築山大塚線	大塚地内	カーブと上り坂で危険	「学童注意」路面標示	町	対策済
【広陵西小学校】 旧 2	町管理用道路	大塚地内	細道で車の通行が多い。	「学童注意」路面標示	町	対策済

広陵町内通学路の要対策箇所一覧

令和4年3月31日現在

学校別番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	⑧事業主体	対策状況
【広陵西小学校】 旧 3	町道みささぎ台7号線	みささぎ台地内	県道から曲がってくる車に注意が必要。	側線の設置	町	対策済
【広陵西小学校】 旧 4	町道安部7・南郷8号線	安部地内	見通しが悪く、車の通行が多い。	「学童注意」路面標示	町	対策済
【広陵西小学校】 旧 5	町道安部7・大塚40・41号線	安部地内	見通しが悪く、事故が多い。	交差点マーク引き直し	町	対策済
【広陵西小学校】 旧 6	町道赤部26号線	平尾地内	横断歩道がなく危険。	横断歩道の新設要望	町	横断指導線を施工
【広陵西小学校】 旧 7	町道安部16号線	平尾地内	通行車両の速度が速く危険。	「学童注意」の電柱幕設置	教育委員会	対策済
【広陵西小学校】 旧 8	一般県道河合大和高田線	平尾地内	交差点が危険。	「学童横断注意」路面標示 区画線修復 標識看板設置	県	対策済
【広陵西小学校】 旧 9	町道平尾33号線	平尾地内	抜け道で、通行車両の速度が速く危険。	「学童注意」の電柱幕設置	教育委員会	対策済
【広陵西小学校】 旧 10	一般県道河合大和高田線	平尾地内	横断歩道を渡るとき危険。横断歩道が一部消えている。	路面標示「左折注意」 標識看板を電柱に 設置 区画線修復	県	対策済
【広陵西小学校】 旧 11	町道大垣内12号線	疋相地内	スピード出す車が多い。	外側線対応	町	対策済
【広陵西小学校】 旧 12	町道笠2号線	疋相、笠地内	スピード出す車が多い。	外側線対応	町	対策済
【広陵西小学校】 旧 13	町道大垣内6号線	三吉地内	路上駐車が多く見通しが悪い。	地元で違法駐車対応を要請。	町	対策済

広陵町内通学路の要対策箇所一覧

令和4年3月31日現在

学校別番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	⑧事業主体	対策状況
【広陵西小学校】 旧 14	町道赤部27号線	三吉地内	抜け道になっており、交通量が多い。	「学童注意」の電柱幕設置	教育委員会	対策済
【広陵西小学校】 旧 15	町道古寺9号線	三吉、笠地内	通行規制時間を変更できないか。	規制時間の変更を検討	警察	対策済
【広陵西小学校】 旧 16	疋相10号線	疋相地内	道路幅が狭く、交通量が多い。	路側帯を着色し、通学路を明示する。	町	対策済
【広陵西小学校】 旧 17	平尾20号線	疋相地内	道路幅が狭く、見通しが悪い。	路側帯を着色し、通学路を明示する。	町	対策済
【広陵西小学校】 旧 18	南郷1号線・安部7号線	安部地内	見通しが悪い。	路側帯を着色し、通学路を明示する。	町	対策済
【広陵西小学校】 旧 19	安部30号線	安部地内	見通しが悪い。	路側帯を着色し、通学路を明示する。	町	対策済
広陵西小学校-1	県道 大和高田斑鳩線・斉音寺3号線	笠地内	水路への転落防止柵がない	防護柵の設置	道路管理者	
広陵西小学校-2	町道 笠3号線・大垣内11号線	笠地内	見通しが悪く、過去に車両の接触事故があり	電柱幕の設置	学校・教育委員会	対策済
広陵西小学校-3	町道 高田川通学路線・平尾6号線	平尾地内	・抜け道となっており、車両通行速度が速い ・抜け道となっており、車両通行速度が速いが、運転者への注意喚起対策がない	通学路の変更	学校・教育委員会	
広陵西小学校-4	県道 大和高田斑鳩線・南郷1号線	安部地内	交通量が多く、信号無視の車両あり	安全指導	学校・教育委員会	対策済
広陵西小学校-5	町道 大塚7号線	大塚地内	街路灯がないため暗い	安全教育	学校・教育委員会	対策済

広陵町内通学路の要対策箇所一覧

令和4年3月31日現在

学校別番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	⑧事業主体	対策状況
広陵西小学校-6	県道 中和幹線	みささぎ台地内	・車両が多く、通行速度も速い ・電柱幕等が劣化している	・ボランティア等による見守り活動 ・電柱幕の設置	学校・教育委員会	
広陵西小学校-7	町道 赤部27号線・赤部11号線	赤部地内	周辺の住宅環境の変化により通行車両が増加	警戒標識、路面標示等の設置	道路管理者	
広陵西小学校-8	町道 平尾16号線	平尾地内	児童が多く通るが、道路幅員が狭い	警戒標識、路面標示等の設置	道路管理者	
広陵西小学校-9	町道 大垣内11号線	大塚地内	児童が多く通るが、道路幅員が狭い	通学路の変更	学校・教育委員会	対策済
広陵西小学校-10	町道 疋相10号線	疋相地内	道路に沿うように開渠があり、また大雨時、増水して危険	対策内容調整中	道路管理者	
広陵西小学校-11	町道 平尾20号線	平尾地内	道路が狭隘であるが、車両通行量が多い	電柱幕の設置	学校・教育委員会	対策済
広陵西小学校-12	県道 河合大和高田線	赤部地内	歩行者用信号が一部のみしか設置されていない	信号機の設置、路面標示等の設置	警察、道路管理者	
広陵西小学校-13	町道 疋相6・10号線	疋相地内	抜け道となっており、車両通行速度が速い	ボランティア等による見守り活動	学校・教育委員会	
広陵西小学校-14	町道 笠2号線	疋相・笠地内	道路に沿って開渠がある	安全教育	学校・教育委員会	対策済
広陵西小学校-15	町道 赤部26号線	赤部地内	大型車両が通行し、また連続したカーブの道路で見通しも悪い	ボランティア等による見守り活動	学校・教育委員会	
広陵西小学校-16	町道 柳板大谷線・安部16号線・疋相10号線	疋相地内	歩行者（小学生）、中学生（自転車）、保育園送迎車両（自動車）が同時時間帯に集中し、危険	ボランティア等による見守り活動(当面の間)	道路管理者、学校・教育委員会	

広陵町内通学路の要対策箇所一覧

令和4年3月31日現在

学校別番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	⑧事業主体	対策状況
広陵西小学校-17	町道 柳板大谷線・平尾20号線	疋相地内	隣接する民有地と道路に段差があり、危険	安全教育	学校・教育委員会	対策済
【広陵北小学校】 旧 1	町道南22号線	南地内	ブロック塀があり、見通しが悪い。		町	対策済
【広陵北小学校】 旧 2	町道大野10号線	的場地内	交通量の多い道路を横断するので危険。		町	対策済
【広陵北小学校】 旧 3	箸尾南線・南19号線 南3号線・南22号線	萱野、弁財 天、南地内	道路幅が狭く、車と接触の危険性がある。		町	対策済
【広陵北小学校】 旧 4	高田川通学路線	弁財天地内	道路幅が狭く、車と接触の危険性がある。		町	対策済
【広陵北小学校】 旧 5	赤坂線	寺戸、南地内 (おん登里 橋)	抜け道で交通量が多い。坂道のためスピードを上げる車が多い。		町	坂道に「速度落とせ」の路面標示検討中
【広陵北小学校】 旧 6	南22号線	南地内	横断歩道があるが待機場所がない。		町	対策済
広陵北小学校-1	町道 大野16号線	大野地内	学童多しの電柱幕がない	安全教育	学校・教育委員会	対策済
広陵北小学校-2	町道 大野16号線	大野地内	学童多しの電柱幕がない	安全教育	学校・教育委員会	対策済
広陵北小学校-3	町道 大野6号線	大野地内	学童多しの電柱幕がない	電柱幕の設置	学校・教育委員会	対策済
広陵北小学校-4	町道 大野6号線	大野地内	学童多しの電柱幕がない	電柱幕の設置	学校・教育委員会	対策済

広陵町内通学路の要対策箇所一覧

令和4年3月31日現在

学校別番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	⑧事業主体	対策状況
広陵北小学校-5	町道 大野16号線	大野地内	飛び出し注意の看板が劣化している	安全教育	学校・教育委員会	対策済
広陵北小学校-6	町道 大野16号線	大野地内	飛び出し注意の看板がない	電柱幕の設置	学校・教育委員会	対策済
広陵北小学校-7	町道 南19号線	弁財天地内	飛び出し注意の看板が劣化している	電柱幕の設置	学校・教育委員会	対策済
広陵北小学校-8	町道 的場5号線	弁財天地内	飛び出し注意の看板が劣化している	電柱幕の設置	学校・教育委員会	対策済
広陵北小学校-9	町道 的場4号線	的場地内	飛び出し注意の看板が劣化している	安全教育	学校・教育委員会	対策済
広陵北小学校-10	県道 大和高田斑鳩線・町道 沢2号線	沢地内	・飛び出し注意の看板が劣化している ・緩やかなカーブの交差点であるが、信号待機場所にガードレールがない	電柱幕の設置、車止め(鉄製ポール等)の設置	道路管理者、学校・教育委員会	対策済
広陵北小学校-11	県道 大和高田斑鳩線・町道 沢18号線	沢地内	飛び出し注意の看板が劣化している	電柱幕の設置	学校・教育委員会	対策済
【真美ヶ丘第一小学校】 旧 1	町道馬見南11号線	馬見南地内	カーブで見通しが悪く、スピード出す車が多い。	「速度落せ」路面標示	町	対策済
【真美ヶ丘第一小学校】 旧 2	町道馬見南7号線	馬見南地内	停止線が消えかけている。	破線設置	町	対策済
【真美ヶ丘第一小学校】 旧 3	町道馬見南67号線	馬見南地内	交差点が危険。	破線設置	町	対策済
【真美ヶ丘第一小学校】 旧 4	町道馬見南11号線	馬見南地内	車両速度が速く危険。	取り締まる方向へ	警察	対策済

広陵町内通学路の要対策箇所一覧

令和4年3月31日現在

学校別番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	⑧事業主体	対策状況
【真美ヶ丘第一小学校】 旧 5	町道馬見南55号線	馬見南地内	自転車が坂でスピードを出しすぎる。	「止まれ」看板	町	対策済
【真美ヶ丘第一小学校】 旧 6	町道みささぎ台14・19号線	みささぎ台地内	隣接家屋により見通しが悪い。	「学童注意」の電柱幕設置	教育委員会	対策済
【真美ヶ丘第一小学校】 旧 7	町道みささぎ台14号線	みささぎ台地内	見通しが悪く、通行量が多い。	カーブミラー設置	町	対策済
【真美ヶ丘第一小学校】 旧 8	別所阪	みささぎ台、 馬見南地内	住宅地のため見通しが悪い、坂道のためスピードを上げる車が多い。	「学童注意」路面標示による注意喚起。	警察・町	対策済
【真美ヶ丘第一小学校】 旧 9	馬見南31号線	馬見南地内	児童が集団で登下校する箇所であるが、横断歩道がない。	横断歩道の設置（警察施行）。横断中の待機所の設置（町施行）。	警察・町	対策済
真美ヶ丘第一小学校-1	町道 別所坂線・馬見南32号線	馬見南3丁目 地内	ガードレールが仮設置のみであり、固定が必要	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	道路管理者	
真美ヶ丘第一小学校-2	町道 馬見南7・11号線	馬見南1丁目 地内	路面標示が劣化している	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	
真美ヶ丘第一小学校-3	町道 馬見南5・11・73号線	馬見南1丁目 地内	路面標示が劣化している	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	
真美ヶ丘第一小学校-4	町道 広谷秋廻り線・馬見南81号線	馬見南1丁目 地内	路面標示が劣化している	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	
真美ヶ丘第一小学校-5	町道 馬見南21・23・76号線	馬見南2丁目 地内	路面標示が劣化している	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	
真美ヶ丘第一小学校-6	町道 馬見南31・29号線	馬見南3丁目 地内	路面標示が劣化している	路面標示、外側線の引き直し	警察	対策済

広陵町内通学路の要対策箇所一覧

令和4年3月31日現在

学校別番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	⑧事業主体	対策状況
真美ヶ丘第一小学校-7	町道 馬見南31号線	馬見南3丁目地内	路面標示が劣化している	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	
真美ヶ丘第一小学校-8	町道 広谷秋廻り線・馬見南49号線・馬見南66号線	馬見南4丁目地内	路面標示が劣化している	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	
真美ヶ丘第一小学校-9	町道 馬見南66・67号線	馬見南4丁目地内	路面標示が劣化している	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	
真美ヶ丘第一小学校-10	町道 馬見南64・66・87号線	馬見南4丁目地内	路面標示が劣化している	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	
真美ヶ丘第一小学校-11	町道 広谷秋廻り線・馬見南10・11号線	馬見南5丁目地内	路面標示が劣化している	路面標示、外側線の引き直し	警察	対策済
真美ヶ丘第一小学校-12	町道 広谷秋廻り線・馬見南53号線	馬見南5丁目地内	路面標示が劣化している	路面標示、外側線の引き直し	道路管理者	
真美ヶ丘第一小学校-13	町道 馬見南41号線	馬見南3丁目地内	見通しが悪く、自転車との接触する恐れあり	安全教育	学校・教育委員会	対策済
真美ヶ丘第一小学校-14	町道 別所坂線	馬見南3丁目地内	緩やかなカーブの道路で見通しが悪く、車両通行速度も速い	安全教育	学校・教育委員会	対策済
真美ヶ丘第一小学校-15	町道 別所坂線	馬見南3丁目地内	緩やかなカーブの道路で見通しが悪く、車両通行速度も速い	安全教育	学校・教育委員会	対策済
真美ヶ丘第一小学校-16	町道 馬見南32号線	馬見南3丁目地内	体育館利用者の飛び出しが多い	安全教育	学校・教育委員会	対策済
真美ヶ丘第一小学校-17	町道 別所坂線	馬見南3丁目地内	緩やかなカーブの道路で見通しが悪く、車両通行速度も速い	安全教育	学校・教育委員会	対策済

広陵町内通学路の要対策箇所一覧

令和4年3月31日現在

学校別番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	⑧事業主体	対策状況
真美ヶ丘第一小学校-18	町道 別所坂線・みささぎ台18号線	馬見南3丁目地内	両脇に住宅があり、見通しが悪い	条件が整えばカーブミラーの設置	学校・教育委員会	
真美ヶ丘第一小学校-19	県道 中和幹線	馬見南3丁目地内	店舗への出入り口部であるが、路面標示が劣化している	止まれマークの設置	学校・教育委員会	対策済
真美ヶ丘第一小学校-20	県道 中和幹線・町道 築山大塚線	みささぎ台地内	電柱幕等が劣化している	電柱幕の設置	学校・教育委員会	対策済
真美ヶ丘第一小学校-21	町道 馬見南11・16号線	馬見南2丁目地内	抜け道へ続く道になっており、児童が通行時に危険	ボランティア等による見守り活動	学校・教育委員会	対策済
真美ヶ丘第一小学校-22	町道 馬見南23号線	馬見南2丁目地内	公園からの出入り口部で、前面道路が通り抜け道路となっており、車両通行速度が速い	安全教育	学校・教育委員会	対策済
【真美ヶ丘第二小学校】 旧 1	町道笠ハリサキ線・大谷奥鳥井線	馬見北地内	交通量が多い。	「学童注意」の電柱幕設置	教育委員会	対策済
【真美ヶ丘第二小学校】 旧 2	町道かつらぎの道	馬見北地内	自転車通行が多い。	学校が児童に指導	教育委員会	対策済
【真美ヶ丘第二小学校】 旧 3	町道馬見北61号線・大谷奥鳥井線	馬見北地内	交通量が多い。	歩車分離の信号制御を検討	町	街路樹で歩行者用信号が見えにくくなっているため、伐採することにより対応
【真美ヶ丘第二小学校】 旧 4	町道馬見中30・70号線	馬見中地内	車両と児童が接触する可能性がある。	「車両注意」の一本柱設置	町	対策済
真美ヶ丘第二小学校-1	町道 馬見北34号線	馬見北3丁目	調整池の柵が低く転落の恐れがある	安全教育	学校・教育委員会	対策済
真美ヶ丘第二小学校-2	町道 馬見北20・25号線	馬見北3丁目	子どもが青信号を渡りきれず、横断途中で信号が切り替わることがある	ボランティア等による見守り活動	学校・教育委員会	対策済

広陵町内通学路の要対策箇所一覧

令和4年3月31日現在

学校別番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	⑧事業主体	対策状況
真美ヶ丘第二小学校-3	町道 馬見北13・15号線	馬見北5丁目	保育園、体育館利用者の飛び出しがあり、交差点部の見通しが悪い	看板の設置	学校・教育委員会	対策済
真美ヶ丘第二小学校-4	町道 馬見北20・21・54号線	馬見北5丁目	通行車両速度が速く、通行車両も多いため横断時危険	ボランティア等による見守り活動	学校・教育委員会	対策済
真美ヶ丘第二小学校-5	町道 馬見北116号線	馬見北7丁目	歩道のレンガが街路樹の根が隆起し、凹凸がある	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	道路管理者	
真美ヶ丘第二小学校-6	町道 笠ハリサキ線・大谷奥鳥井線	馬見中3丁目	車両が左折時に子どもの存在に気づかないことがある 一時歩車分離の信号となっているが認知度が低い	構造物の移設・撤去による歩行空間拡幅	道路管理者、学校・教育委員会	
真美ヶ丘第二小学校-7	町道 広谷秋廻り線、馬見北20・42号線	馬見北1丁目	直線道路で車両通行速度が速い交差点。特に東進する車両は道路が下っているため通行速度が速く、交差点横断時に危険	対策内容調整中	警察	